

【状況写真】



玄関側




東側



老朽化が進行し、天井が崩れた部分

位置図



対象の特定空家等

原新田堤

原新田
生活センター

1:2,500

