

朝日村内通学路安全対策箇所一覧表

2024/10/末

番号	路線名	通学路の状況・危険等の内容	状況、対応策(案)	事業主体
①	村道 針尾幹2号線 (歩道の設置、歩道内の石碑)	石碑等：土地改良事業竣工記念碑 中学生下校時に休憩などで接近のおそれあり 歩道の設置(役場～小学校)。西洗馬幹1号線との交差点：西幹1側の歩行者から左右の確認がしにくい。	石碑問題なし、継続監視。歩行者用カーブミラー設置済。 学校指導(注意喚起) 古い標識柱の撤去。役場横歩道の設置計画(設計、パターン検討)。	村(管理者) 中学校 村
②	県道 新田・松本線 (東京堂クレアから古見集落センターの間)	車がスピードを出してくるため、通学する生徒が危険。 倒木、枯れ枝の落下のおそれ 芦の久保交差点：街路灯の老朽化、水路への転落 ゴミステーション利用者(車)との接触等のおそれ	ドライバーへ注意喚起(スピード減速啓発看板)継続、街路灯更新。ガードレール設置完了 パトロール(週1回)による落下物の確認、除去 倒木の恐れ(対応必要)。降雪時の歩道の確保…県:小型除雪機の貸し出し実施。	村 県・村 県・村・警察
③	県道 新田・松本線 (旧武田商店から古川寺入り口の間)	道幅が狭く、歩道がないため、通学時間帯に車両等も通行する中、通学する児童・生徒が危険。 庭木の繁茂による通行に支障をきたしている。 県道バイパス計画(設計、境界立ち合い完了。)	ドライバーへの注意喚起(歩行者・自転車注意・スピード減速)。支障木(庭木の繁茂)。パトロール実施。地権者への通知。 学校指導(白線内を一列通行)。 バイパス建設の促進(R6工事着手)。降雪時の歩道の確保…除雪会議対応。	村 小・中学校 安協・県・村
④	県道 新田・松本線 (上古見地区集落内)	幅員が狭く、カーブになっており、小学生登下校時に接近のおそれあり	R5～点検箇所 ラインの引き直し(実施)。カーブミラーの整備(地権者と調整中)。 注意喚起看板。村で対応。	県 村
⑤	村道 針尾幹2号線 (旭ヶ丘から上針尾橋に向かう坂周辺)	クマの目撃情報。	クマ対策。(必要に応じてパトロールの強化) 児童:熊鈴携行	村、小・中学校
⑥	県道 新田・松本線 (信号機(新田)から中央公民館の間(学校坂))	・見通しが悪く、車のスピードも出やすい。歩道が無く、白線部分の狭い道を通学する児童・生徒が危険。 ・土砂災害のおそれ。 ・通学路の変更。・防犯面で安全対策。 ・倒木、枯れ枝の落下のおそれ。	ドライバーへ注意喚起。木の繁茂による街灯暗い。対応済み。引き続きパトロール実施。 学校登下校指導(白線内を一列通行、防犯ブザーの使用)。通学路の変更済。 パトロール(週1回)による落下物の確認、除去。継続監視。クマ対策。	村、安協 小・中学校 県・村・警察
⑦	古見57号線・新田バイパス 信号機(朝日橋北)から古見57号線	・バイパスの農業系の大型車両の往来と、村道交差点部の児童横断時の車への巻き込みのおそれ ・R4通学路として使用開始後の状況・歩道の除雪 ・グラウンド上交差点の飛び出しの危険性	ドライバーへの注意喚起(ミラー、減速看板)、道路照明灯の設置：11基設置済 村道側への横断歩道の設置済。巻き込み防止柱設置(追加)の検討。県、村で調整する。 学校指導(小学校 登下校指導)	村、県 村・県・警察 学校
⑧	西洗馬87号線 旧県道御馬越塩尻T線 県道土合松本線	・通学路の変更(西洗馬87号線) 県道へ出てからの児童の左右の通行の判断と横断歩道の設置が必要。 「止まれ」の表示が必要。 ・県道土合松本線の歩道整備	左右の通(安全な場所を通ることが前提)。一時停止設置済。 グリーンベルトの塗り直し済。降雪時の歩道の確保…除雪会議対応。 県道への歩道設置計画(詳細設計終了、地権者説明会、道路用地部は先行工事)。用地測量予定。 一部ラバーボール、グレーチング等設置済み。 学校指導	村、警察 村、安協、学校 安協・警察 県 小・中学校
⑨	村道 西洗馬幹1号線 松の木橋交差点	一時停止しない。一定の安全対策は整備されたが、交差点であり通学する生徒に危険。 クマの目撃情報。	交差点改良・信号機設置・止まれ標示の改善。車両の一時停止の徹底。取り締まり実施。 学校指導(一時停止、クマ対策)	村、警察 中学校