朝日村通学路対策箇所図（R7）

① 村道　針尾幹2号
（歩道の設置、歩道内の石碑）

●中学生下校時に休憩などで接近のおそれあり

○石碑、今のところ問題なし。継続監視。

○歩行者用カーブミラー設置済

○古い標識柱の撤去済。

○引き続き学校指導

② 県道　新田・松本線
（東京堂クレアから古見集落センターの間）

○倒木の恐れ：継続し対応必要

○降雪時の歩道の確保：県除雪機貸出

○パトロールの実施。

③ 県道　新田・松本線
（旧武田商店から古川寺入り口の間）

●道幅が狭く歩道もない。
庭木の繁茂。地権者連絡。
通学時間帯に車両等の通行も多く、通学する児童・生徒が危険。

県道バイパス建設の促進（R9完成予定）

○ドライバーへの注意喚起
○学校指導
○降雪時の歩道の確保：除雪会議で対応

④県道　新田・松本線

●道路幅が狭くカーブにりなため、児童の登下校時に接近のおそれ

ラインの引き直し実施済。

○ カーブミラー整備:(地権者と調整中)

●注意喚起看板設置（早急に対応）

① 村道　針尾幹2号

●歩道設置計画（地元と調整中）
○伴う横断歩道の見直し等

⑧ 村道　西洗馬幹1号線
（松の木橋交差点）

●標識はあるが、車のスピードも出やすく、一時停止しない車も見受けられ危険

○ドライバーへの注意喚起
取り締まり実施
○学校指導
○一時停止
○クマ対策

⑤ 県道　新田・松本線
（信号機（新田）から中央公民館の間（学校坂））

●見通しが悪く、歩道がなく、車のスピードも出やすく危険
土砂災害のおそれ。
通学路の変更（古見57号線）済
倒木、枯れ枝の落下のおそれ

○ドライバーへの注意喚起
○引き続きパトロール（週1回）による落下物の確認、除去。倒木
○クマ対策。
○木の繁茂による街灯暗い。対応済。

⑥ 古見57号線・新田バイパス
信号機（朝日橋北）から古見57号線

●農業系の大型車両の往来と、児童横断時の巻き込みのおそれ
・グラウンド上交差点の飛び出しの危険性

○村道側への横断歩道の設置
○巻き込み防止柱設置
追加　今年度設置

⑦ 県道　土合松本線
西洗馬87号線（向陽台団地～県道御馬越塩尻T線）

●大型車両の増加　（県道土合松本線）
・県道土合松本線の歩道整備

○県道への歩道設置
（R7地元等説明会実施、一部工事実施）
○降雪時の歩道の確保
除雪会議で対応