

朝日村通学路対策箇所図 (R5)




④ 県道 新田・松本線
(旧武田商店から古川寺入り口の間)
●道幅が狭く歩道もない。植物の繁茂。通学時間帯に車両等の通行も多く、通学する児童・生徒が危険。
県道バイパス実施中



○ドライバーへの注意喚起
○学校指導
○県道バイパス建設促進

③ 県道 新田・松本線
(東京堂クリアから古見集落センターの間)
●街路灯の老朽化
●ゴミステーションの位置検討



○街路灯更新終了。
○ガードレールの設置終了
○パトロールの実施。

② 県道 新田・松本線
(集落内の石碑)
●小学生登下校時に接近のおそれあり



○石仏の固定終了。
○学校指導

① 村道 針尾幹2号
(歩道の設置、歩道内の石碑)
●中学生下校時に休憩などで接近



○石碑、今のところ問題なし。継続監視。
○歩行者用カーブミラー設置検討
○学校指導

⑤ 県道 新田・松本線
●道路幅が狭くカーブになっており、小学生登下校時に接近のおそれあり



① 村道 針尾幹2号
●歩道未整備



⑩ 村道 西洗馬幹1号線
(松の木橋交差点)
●標識はあるが、車のスピードも出やすく、一時停止しない車も見受けられ危険




○交差点改良・信号機設置
○ドライバーへの注意喚起
○学校指導
○カラー舗装
点滅灯の設置：完了

⑥ 県道 新田・松本線
(信号機(新田)から中央公民館の間(学校坂))
●見通しが悪く、歩道がなく、車のスピードも出やすく危険
●土砂災害のおそれ。
●通学路の変更(古見57号線) 済
●倒木、枯れ枝の落下のおそれ



○ドライバーへの注意喚起
○パトロール(週1回)による落下物の確認、除去。倒木等継続監視。

⑦ 古見57号線・新田バイパス
信号機(朝日橋北)から古見57号線
●農業系の大型車両の往来と、児童横断時の巻き込みのおそれ
●グラウンド上交差点の飛び出しの危険性



○村道側への横断歩道の設置要望、巻き込み防止柱設置の検討

⑧ 県道 土合松本線
西洗馬87号線(向陽台団地～県道御馬越塩尻T線)
●大型車両の増加 (県道土合松本線)



○一部グリーンベルトの再整備終了。
○県道への歩道設置検討中。学校に向かって左側に設置要望。